## ATTIVITA' DI PULIZIA FIUMI MESE DI LUGLIO 2016

Per questo mese di luglio, nel complesso l'attività di pulizia sui due fiumi è stata resa difficile ed ostacolata dalla presenza di un notevole livello di vegetazione come dimostrato dalle foto seguenti.

## **FIUME DI CAMAIORE**

Nelle foto 1 e 2 la situazione all'altezza del ponte in loc. "Cavallini"



Foto 1 loc. "Cavallini"



Foto 2 loc. "Cavallini"



Foto 3 a mare via Sarzanese

Nel tratto a valle della Sarzanese in corrispondenza dei nuovi lavori agli argini, muri di sostegno ecc... non sono state rilevate situazioni particolarmente critiche (Foto 4)



Foto 4 a mare via Sarzanese

La folta vegetazione ha reso difficile l'attività anche nella zona delle "Cateratte" e in tutta l'area del Magazzeno fino all'Aurelia

In foto 9 sono inoltre visibili i lavori in corso al ponte della ferrovia



Foto 5 a mare ponte "Cateratte"



Foto 6 a mare ponte "Cateratte"



Foto 7 a mare ponte "Cateratte"



Foto 8 a mare ponte "Cateratte"



Foto 9 lavori in corso ponte ferrovia



Foto 10 zona ponte Aurelia



Foto 11 zona ponte Aurelia



Foto 12 zona ponte Aurelia

Nelle foto 13-14 si segnala il materiale bloccato in corrispondenza della barriera nell'alveo del fiume



Foto 13 zona ponte Aurelia



Foto 14 zona ponte Aurelia

Nelle foto seguenti la situazione nel tratto più prossimo alla foce a mare dove la minor vegetazione ha permesso un'attività più importante di pulizia.



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23

## **TORRENTE BACCATOIO**

Come ogni volta viene riscontrato, il tratto più prossimo alla foce del torrente Baccatoio è la zona dove viene rinvenuta la maggior quantità di materiale incompatibile dove l'attività di pulizia è più consistente, con gran quantità di bottiglie di vetro (vino e superalcolici) e plastica, dovuta probabilmente alla notevole affluenza di persone vista la vicinanza di discoteche e locali notturni.

Nelle foto 24-29 la zona della foce del Baccatoio



Foto 24-zona foce Torrente Baccatoio



Foto 25-zona foce Torrente Baccatoio



Foto 26-zona foce Torrente Baccatoio



Foto 27-zona foce Torrente Baccatoio



Foto 28-zona foce Torrente Baccatoio



Foto 29-zona foce Torrente Baccatoio

In corrispondenza del passaggio su via del Padule la folta vegetazione ha reso molto difficile intervenire; tuttavia i volontari intervenuti non hanno evidenziato particolari situazioni di criticità



Foto 30 – zona via del Padule



Foto 31 – zona via del Padule

Nelle foto da 32-36 l'intervento dei volontari in corrispondenza dell'inceneritore – via delle Colmate



Foto 32 – zona inceneritore



Foto 33 – zona inceneritore



Foto 34 – zona inceneritore



Foto 35 – zona inceneritore



Foto 36 – zona inceneritore