



# MISERICORDIA

## CAPEZZANO PIANORE

### ATTIVITA' DI PULIZIA FIUMI MESE DI DICEMBRE 2016

21/12/2016

#### TORRENTE BACCATOIO

A seguito di segnalazione da parte degli uffici del Consorzio, è stato effettuato un primo sopralluogo nella zona a monte della Sarzanese, nella fraz. Valdicastello, fuori dalla tratta di competenza.

Nelle foto seguenti è visibile il materiale incompatibile segnalato e rilevato in corrispondenza del ponte di via Regnalla, debitamente bonificato dai nostri volontari.



Foto 1 – ponte su via Regnalla



*Foto 2 – materiale segnalato dal Consorzio rinvenuto in corrispondenza del ponte su via Regnalla*



*Foto 3 – sito bonificato in corrispondenza del ponte su via Regnalla*



*Foto 4 – sito bonificato in corrispondenza del ponte su via Regnalla*



*Foto 5 – tratto a valle del ponte su via Regnalla*

Nelle foto seguenti, il monitoraggio dei volontari in corrispondenza del ristorante “da Beppino” a Valdicastello, effettuato per verificare che non vi fossero materiali dispersi originariamente facenti parte dello scarico rinvenuto in via Regnalla.



*Foto 6 – tratto in corrispondenza del ristorante “da Beppino”*




*Foto 7 – tratto in corrispondenza del ristorante “da Beppino”*



*Foto 8 – tratto in corrispondenza del ristorante “da Beppino”*

Il monitoraggio della tratta di competenza ha avuto inizio come di consueto in corrispondenza del ponte su via del Padule, nei pressi della Sarzanese.



*Foto 9 – inizio tratto di competenza, in corrispondenza del ponte su via del Padule*



Foto 10 – ponte su via del Padule



Foto 11 – a valle del ponte su via del Padule

*In particolare nel tratto illustrato in foto 11-12, è stato bonificato un buon quantitativo di materiale incompatibile depositatosi in tale posizione a causa probabilmente della conformazione dell'alveo.*



*Foto 12 – a valle del ponte su via del Padule*

Proseguendo più a valle, nelle foto seguenti è rappresentato il tratto a monte dell'ex inceneritore di Falascaia, in corrispondenza della cassa di espansione realizzata sul lato destro del corso d'acqua.



*Foto 13 – a monte dell'ex inceneritore Falascaia*




*Foto 14 – a monte dell'ex inceneritore Falascaia*

In corrispondenza dell'ex inceneritore di Falascaia, via delle Colmate vengono illustrate le foto 15-16-17, dove probabilmente per la presenza del ponte della pubblica viabilità, è consuetudine trovare materiale incompatibile da rimuovere.



*Foto 15 – in corrispondenza dell'ex inceneritore Falascaia*



*Foto 16 – in corrispondenza dell'ex inceneritore Falascaia*



*Foto 17 – in corrispondenza dell'ex inceneritore Falascaia*

Nelle foto da 18 a 21 il tratto compreso tra l'inceneritore e la via Aurelia, dove come in genere accade, non è stata riscontrata una situazione particolarmente problematica



*Foto 18 – tratto a valle dell'ex inceneritore*



*Foto 19 – tratto a valle dell'autostrada*



*Foto 20 – tratto in corrispondenza del ponte su via del Padule nel tratto più a valle*



*Foto 21 – tratto a monte dell'Aurelia*

Nelle foto seguenti il tratto terminale del torrente Baccatoio, tra l'Aurelia e la foce a mare, dove tradizionalmente si riscontra la situazione di maggior degrado, dimostratasi però in questa occasione, meno gravosa di altre circostanze.



*Foto 22 – tratto a valle dell'Aurelia*



*Foto 23 – tratto a valle dell'Aurelia*



Foto 24 – tratto a valle dell'Aurelia



Foto 25 – tratto a valle dell'Aurelia



*Foto 26 – tratto a valle dell'Aurelia*



*Foto 27 – tratto a valle dell'Aurelia*



*Foto 28 – tratto in prossimità della foce*




*Foto 29 – tratto in prossimità della foce*

## FOSSA dell'ABATE (camaiore)

L'attività dei volontari ha riguardato come di consueto anche la "Fossa dell'Abate"; nelle foto 30-31 è rappresentato il tratto in loc. Ponte alla Gora



*Foto 30 – loc. Ponte alla Gora*



*Foto 31 – loc. Ponte alla Gora*



*Foto 32 – zona a monte del Ponte di Sasso*

Sulla destra della foto seguente, relativa al Ponte di Sasso, è ancora visibile il danneggiamento del sistema di sostegno dell'argine sx a valle del ponte, già segnalato il mese scorso



*Foto 33 – zona del Ponte di Sasso*

Sotto il ponte dell'autostrada si torna a segnalare, la presenza di materiale chiaro segnale della presenza di bivacchi notturni: coperte, materassi, indumenti...



*Foto 34 – zona del Ponte di Sasso*

Nel tratto a valle non si segnalano circostanze particolarmente gravose fino alla zona a valle dell'Aurelia come sarà poi documentato di seguito



*Foto 35 – tratto a valle del ponte dell'autostrada*



*Foto 36 – a valle della ferrovia*



*Foto 37 – zona della Cittadella del carnevale*



*Foto 38 – zona nei pressi del ponte dell'Aurelia*



*Foto 39 – zona a monte di via Fratti*

Nelle foto seguenti l'attività dei volontari nel tratto terminale del corso d'acqua dove è stata necessaria un'attenta pulizia visto la consistente quantità di materiale incompatibile presente, in particolare oggetti di plastica di piccole dimensioni (bottiglie, buste, scatolame...)



Foto 40 – zona a valle di via Fratti

Nella foto 41 è inoltre visibile una bombola gas presente sul fondo del corso d'acqua localizzata poco a monte della piazzola per la sosta (e scalette di accesso all'argine) presente su viale Einaudi



Foto 41 – presenza di bombola gas



Foto 42 – tratto a valle di via A.Fratti



Foto 43 – tratto terminale



*Foto 44 – tratto terminale*

## **CANALE BAGNO**


Nelle foto seguenti l'attività condotta dai volontari relativamente al canale Bagno, che si conferma il canale con minor impatto di materiale incompatibile



*Foto 45 – tratto a valle della ferrovia*



*Foto 46 – tratto a valle di via delle Colmate*



*Foto 47 – tratto a monte di via delle Giunchiglie*



*Foto 48 – tratto a valle dell'autostrada*



*Foto 49 – ponte in corrispondenza dell'intersezione con via del Padule*



Foto 50 – tratto terminale

Anche per questo mese di dicembre, l'impegno dei volontari ha consentito di bonificare i corsi d'acqua ed i relativi argini di un notevole quantitativo di materiale non compatibile, del quale una parte è visibile nella foto seguente



Foto 51 – parte del materiale bonificato

Capezzano Pianore  
il 23/11/2016

f.to il Consigliere preposto  
Palagi Vincenzo