



# MISERICORDIA CAPEZZANO PIANORE

## ATTIVITA' DI PULIZIA FIUMI MESE DI GENNAIO 2017

25/01/2017

L'attività di monitoraggio e pulizia dei 3 corsi d'acqua in convenzione ha condotto alla bonifica di un considerevole quantitativo di materiale incompatibile dovuto probabilmente in gran parte al forte vento verificatosi pochi giorni prima dei sopralluoghi.

### TORRENTE BACCATOIO

Nelle foto seguenti il primo tratto oggetto di monitoraggio da parte dei volontari, immediatamente a valle della Sarzanese



*Foto 1 – tratto immediatamente a valle della Sarzanese*



*Foto 2 – ponte su via del Padule*



*Foto 3 – tratto compreso tra il ponte via del Padule e ex inceneritore*

Un lavoro importante ha impegnato i volontari nel tratto in prossimità dell'ex inceneritore di Falascaia al quale si riferiscono le foto seguenti



Foto 4 – zona nei pressi dell'ex inceneritore di Falascaia



Foto 5 – zona nei pressi dell'ex inceneritore di Falascaia



Foto 5 – zona nei pressi dell'ex inceneritore di Falascaia



*Foto 6 – zona nei pressi dell'ex inceneritore di Falascaia*

Procedendo verso mare, di seguito le foto relative alla zona a valle dell'autostrada e a seguire verso l'Aurelia, dove sono state ritrovate "onduline" di plastica trasportate probabilmente dal forte vento



*Foto 7 – tratto a valle del ponte dell'autostrada*



*Foto 8 – ponte su via del Padule nel tratto più a mare della stessa*




*Foto 9 – onduline rinvenute nel tratto a monte dell'Aurelia*




*Foto 10 – onduline rinvenute nel tratto a monte dell'Aurelia*

Di seguito il tratto terminale, a valle dell'Aurelia



*Foto 11 – tratto a valle dell'Aurelia*



*Foto 12 – tratto a valle dell'Aurelia*

## **FOSSA dell'ABATE (camaio)**

L'attività dei volontari ha riguardato come di consueto anche la "Fossa dell'Abate"; nelle foto 13-14-15 il tratto corrispondente alla confluenza dei due fiumi, punto di inizio del tratto di competenza oggetto della convenzione



*Foto 13 – tratto in corrispondenza della confluenza*



*Foto 14 – tratto in corrispondenza della confluenza*



*Foto 15 – tratto in corrispondenza della confluenza*

Nelle foto 16-17 il ponte in corrispondenza della loc. "Cavallini"



*Foto 16 – tratto a monte de "Cavallini"*



*Foto 17 – tratto in corrispondenza della confluenza*



Foto 18 – tratto a monte del Ponte di Sasso



Foto 19 – tratto in corrispondenza del Ponte di Sasso

Procedendo più a valle si segnala nuovamente materiale depositato sotto il ponte dell'autostrada



Foto 20 – materiale depositato sotto ponte dell'autostrada

Nelle foto 21-22 è illustrata la zona delle Cateratte a monte della ferrovia, mentre nelle successive immagini il tratto a valle della stessa e poi il tratto finale del corso d'acqua



*Foto 21 – loc. le Cateratte, a monte della ferrovia*



*Foto 22 – loc. le Cateratte, a monte della ferrovia*



*Foto 23 – loc. le Cateratte, a valle della ferrovia*



*Foto 24 – loc. le Cateratte, a valle della ferrovia*



*Foto 25 – tratto in corrispondenza della Cittadella*




*Foto 26 – tratto a monte dell'Aurelia*



*Foto 27 – tratto terminale, ponte via A.Fratti*

## CANALE BAGNO

Nelle foto seguenti l'attività condotta dai volontari relativamente al canale Bagno, come consuetudine il corso d'acqua di minor impatto



*Foto 28 – tratto a valle della ferrovia*



*Foto 29 – tratto a valle della ferrovia*



*Foto 30 – tratto a monte di via delle Colmate*



*Foto 31 – ponte via delle Colmate*



*Foto 31 – a valle ponte via delle Colmate*

Nella foto seguente parte del materiale bonificato



*Foto 32 – parte del materiale bonificato*

*Capezzano Pianore  
il 26/01/2017*

*f.to il Consigliere preposto  
Palagi Vincenzo*