



MISERICORDIA CAPEZZANO PIANORE

ATTIVITA' DI PULIZIA FIUMI MESE DI NOVEMBRE 2016 23/11/2016

L'attività di pulizia e monitoraggio di novembre è stata condotta successivamente ad un periodo di frequenti piogge come visibile anche da numerose foto allegate, ma antecedentemente alla giornata del 24 c.m. durante la quale si è nuovamente alzato il livello dei fiumi a seguito delle forti piogge.

TORRENTE BACCATOIO

Come premesso, nelle foto 1 e 2 sono visibili gli effetti delle recenti piogge nel tratto più a monte del torrente, nei pressi della Sarzanese.



Foto 1 – ponte via del Padule



Foto 2 – tratto a valle del ponte via del Padule



Foto 3 – zona dell'Inceneritore di Falascaia



Foto 4 – tratto a valle di via delle Colmate

Nelle foto seguenti il tratto tra il ponte dell'autostrada e l'Aurelia, dove comunque non è stata riscontrata una situazione particolarmente gravosa di materiale incompatibile



Foto 5 – tratto a valle dell'autostrada



Foto 6 – tratto a monte dell'Aurelia

A valle della Aurelia invece i volontari hanno dovuto svolgere un'attività di pulizia più importante a cominciare subito dall'ampio argine nei pressi del ponte sull'Aurelia, dove è stato rilevato un quantitativo di rifiuti abbandonati maggiore di quello abituale.



Foto 7 – tratto nei pressi dell'Aurelia



Foto 8 – tratto a valle dell'Aurelia

Procedendo verso la foce poi, anche a causa della conformazione del corso d'acqua che favorisce il deposito dei materiali, il quantitativo di materiale da rimuovere si è fatto via via maggiore fino ad arrivare alla foce che si è confermato il punto maggiormente critico per le ragioni già esposte nelle scorse relazioni.




Foto 9 – tratto terminale del torrente a valle dell'Aurelia



Foto 10 – tratto terminale del torrente a valle dell'Aurelia

FOSSA dell'ABATE (camaiore)

L'attività dei volontari ha riguardato come di consueto anche la "Fossa dell'Abate"; nelle foto da 11 a 17 il tratto compreso tra la confluenza (loc. Teneri) e il ponte c.d. "dei Cavallini" nei pressi del quale, in corrispondenza della nuova rotatoria, è ancora presente il grosso albero più volte segnalato nelle scorse relazioni.



Foto 11 – zona della confluenza – loc. Teneri



Foto 12 – zona della confluenza – loc. Teneri



Foto 13 – zona della confluenza – loc. Teneri



Foto 14 – zona della confluenza – loc. Teneri



Foto 15 – zona della confluenza – loc. Teneri



Foto 16 – tratto a monte del ponte c.d. “dei Cavallini”



Foto 17 – tratto a valle del ponte c.d. “dei Cavallini”



Foto 18 – a monte del Ponte di Sasso

Nella zona del Ponte di Sasso si segnala il danneggiamento del sistema di sostegno dell'argine sinistro, con il distacco di un grosso blocco dovuto presumibilmente all'attività erosiva dell'acqua.



Foto 19 – zona del Ponte di Sasso



Foto 20 – zona del Ponte di Sasso




Foto 21 – zona del Ponte di Sasso



Foto 22 – zona del Ponte di Sasso



Foto 23 – a valle del Ponte di Sasso

Nel tratto a valle del Ponte di Sasso si torna a segnalare le cancellate in ferro già segnalate in precedenza



Foto 24-25 – presenza di cancellate da rimuovere



Foto 26 – tratto a monte dell'Aurelia



Foto 27 – tratto a monte dell'autostrada



Foto 28 – tratto a monte dell'autostrada

Sotto il ponte dell'autostrada si segnala, come già fatto nello scorso mese, la presenza di materiale chiaro segnale della presenza di bivacchi notturni: coperte, materassi, panni stesi, indumenti...



Foto 29 – ponte dell'autostrada

Nel tratto in prossimità del ponte delle Cateratte è stato rinvenuto un significativo quantitativo di materiale, tra cui una bicicletta, rimossa dai volontari



Foto 29 – le Cateratte



Foto 30 – le Cateratte



Foto 31 – bicicletta rimossa dalla zona delle cateratte



Foto 32 – a valle della ferrovia




Foto 33 – zona della Cittadella del carnevale



Foto 34 – zona ne pressi del ponte dell'Aurelia



Foto 35 – zona ne pressi del ponte dell'Aurelia



Foto 36 – zona ne pressi del ponte dell'Aurelia

Nelle foto seguenti l'attività dei volontari nel tratto terminale del corso d'acqua



Foto 37 – zona a valle di via Fratti



Foto 38 – zona a valle di via Fratti

CANALE BAGNO

Nelle foto seguenti l'attività condotta dai volontari relativamente al canale Bagno.



Foto 39 – tratto a valle della ferrovia



Foto 40 – tratto a valle di via delle Colmate



Foto 41 – tratto nei pressi di via del Giardino



Foto 42 – nei pressi del ponte dell'autostrada



Foto 43 – tratto terminale di confluenza con il canale Teso nei pressi dell'ospedale

L'impegno dei volontari ha consentito di bonificare i corsi d'acqua ed i relativi argini di un notevole quantitativo di materiale non compatibile, del quale una parte è visibile nelle foto seguenti



Foto 44 – parte del materiale bonificato



Foto 45 – parte del materiale bonificato

*Capezzano Pianore
il 26/11/2016*

*f.to il Consigliere preposto
Palagi Vincenzo*